Poinçonnage du Repère 2 sur poinçonneuse



Découpage du gabarit de contrôle du Repère 2 sur cisaille à levier

Mise en forme par roulage du Repère 2 sur rouleuse

Mise en forme par roulage du Repère 2 sur rouleuse

Réalisation de l'intersection du Repère 4 avec le Repère 5 en utilisant la scie à métaux et la lime